



Nota 1: Le quote altimetriche sono riferite alla $\pm 0,00$ presente del piano di calpestio del pavimento del chiostro centrale
 Nota 2: Su tutto il piano primo sono presenti serramenti esterni in acciaio, in particolare, sui fronti di Via Giustiniani e di Via Bartolomeo d'Alviano (visibilità interna), sono presenti doppi serramenti con banchino in lamiera.
 Nota 3: Nell'area di intervento al piano quarto i serramenti esterni sono stati sostituiti recentemente, prevedendo anche l'installazione di un parapetto in cavi d'acciaio. Nelle foremorte lato chiostro interno non è presente il davanzale in marmo.

[illegible]